

MARINE NATIONALE

PORT de BREST

Direction des
TRAVAUX MARITIMES

REMISE, PAR LE DEPARTEMENT DE LA MARINE NATIONALE,
A CELUI DE LA JUSTICE, DES TERRAINS & BATIMENTS
DE LA PRISON MARITIME DE PONTANIOU, A BREST (Finistère)

ETAT DESCRIPTIF

La prison maritime de Pontaniou comprend :

- 1^o)- La maison d'arrêt et dépendances,
- 2^o)- Une cour,
- 3^o)- Deux jardins.

1^o)- LA MAISON D'ARRÊT.-

Elle se compose d'un rez-de-chaussée, de 2 étages et des combles
Les murs en maçonnerie ont une épaisseur de 1 m,25.

Les chaînes d'angles, les encadrements des portes et des fenêtres
sont en pierre de taille.

La toiture est recouverte en tôles ondulées.

ETAT DES LIEUX

- Extérieur -

Les murs en maçonnerie sont en bon état, les enduits sont en
assez bon état avec de nombreuses dégradations dues à des éclats de projec-
tiles. Les encadrements des portes et des fenêtres sont en bon état.

Les fenêtres sont munies de grillages, sauf dans les appartements
réservés aux surveillants.

La toiture en tôle est en très mauvais état et serait à refaire
entièrement. .../...

- Intérieur -

N° 1 - Bureau des surveillants :

- parquet frises en sapin en assez bon état mais usagé,
- murs en maçonnerie enduits au mortier de chaux avec taches d'humidité côté pignon - blanchiment en assez bon état,
- plafond voûté non enduit - blanchiment en assez bon état - nombreuses taches d'humidité côté pignon,
- 1 fenêtre en assez bon état - 1 traverse fendue

- fermeture assurée par un verrou vertical et une targette,
- imposte vitrée avec chassis ouvrant - targette de fermeture usagée - peinture usagée - vitrerie en bon état, une vitre fêlée,
- 1 placard sans étagères (emplacement réservé pour un coffre-fort) - porte à 1 vantail usagée - serrure bérarde avec clef en état de fonctionnement,
- 1 cheminée en bois usagée avec trumeau - peinture usagée.

Installation électrique :

- 2 lampes pendantes au plafond avec abat-jour en tôle et ampoule,
- 1 interrupteur en métal cuivré,
- 2 prises de courant en bakélite,
- 1 bouton d'alarme en bakélite.

N° 2 - Entrée :

- sol cimenté en bon état,
- murs en maçonnerie en bon état enduits au mortier de chaux, en assez bon état - badigeon en bon état,
- plafond voûté non enduit - badigeon en bon état,
- porte d'entrée vitrée très usagée - serrure ordinaire avec bouton double en aluminium et clef - peinture en assez bon état - vitrerie complète,
- 1 cheminée enduite au mortier de ciment, peinte imitation brique, en bon état, tablette en bois peint usagée.
- 1 placard avec porte à 2 vantaux à l'emplacement d'une porte de communication avec le couloir n° 5 - serrure d'armoire sans clef et 2 poignées en cuivre,
- 1 porte de communication avec le couloir n° 3 - vantail à frises en assez bon état - loquet à pucier en assez bon état mais usagé - 1 verrou horizontal en bon état,
- 1 porte d'accès au bureau, à un vantail en assez bon état - loquet à pucier en assez bon état - 1 serrure bérarde avec clef - peinture en assez bon état.

Installation électrique :

- 2 lampes pendantes au plafond avec abat-jour de tôle et ampoules
- 2 interrupteurs en bakélite,
- 2 sonneries d'appel,

- 1 tableau descellé avec 2 coupe-circuit,
- 1 interrupteur en bakélite.

N° 3 - Entrée :

- sol cimenté usagé avec fentes et nombreux raccords,
- murs en bon état - badigeon en assez bon état, usagé à droite de la porte d'entrée,
- porte d'entrée en bois de 8 cm d'épaisseur, garnie de clous de 2 cm 5 de côté, en bon état - loquet à pucier grand modèle en bon état - 1 serrure de 0,32 x 0,15 en bon état avec clef - 1 serrure de 0,20 x 0,10 à tirette en bon état - peinture de l'ensemble en bon état - grille de sécurité à 2 vantaux en fer carré de 3 cm avec 2 serrures de 25 x 12 avec clefs, en bon état,
- 2 autres grilles de sécurité sur couloir, à un vantail avec serrures de 25 x 12 avec clefs, en bon état.

Escalier d'accès au 1er étage :

- marches et contremarches en béton enduites au mortier de ciment, en très bon état - garde-corps en barreaux métalliques en bon état - main courante en bois en bon état - peinture de l'ensemble en assez bon état mais usagée.

Installation électrique :

- 1 lampe d'applique sans abat-jour,
- 1 interrupteur en bakélite,
- 1 compteur général de 75 ampères,
- 1 disjoncteur 220/443 Volts.

N° 4 - Cuisine :

- sol cimenté en bon état,
- murs en bon état enduits au mortier de chaux en bon état - badigeon en mauvais état,
- plafond voûté en bon état non enduit - badigeon en mauvais état,
- 1 porte de 8 cm d'épaisseur garnie de clous, en bon état - loquet à pucier en bon état - peinture très usagée - verrou de 0,04 de diamètre et de 0,60 de longueur,
- 1 guichet de distribution en tôle en bon état - peinture très usagée,
- 1 cheminée en pierre de taille avec fourneau en briques réfractaires (ne fonctionne pas),
- 1 fenêtre plein cintre en assez bon état avec grille de protection en bon état - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 placard avec porte à 1 vantail à panneaux en isorel, sans serrure
- 1 porte sur cambuse en bois en assez bon état - loquet à pucier - manque la gâche - imposte non vitrée - serrure bérarde usagée avec clef - peinture très usagée.

Cambuse :

- sol cimenté usagé,
- murs enduits au mortier de chaux usagé - badigeon en mauvais état,
- plafond voûté non enduit - badigeon usagé,
- fenêtre plein cintre en assez bon état avec grille de protection en bon état - vitrerie complète - peinture usagée,
- 3 robinets d'eau en cuivre en bon état.

Installation électrique :

- 2 lampes pendantes avec abat-jour et ampoules,
- 1 lampe applique avec ampoule sans abat-jour,
- 1 interrupteur en aluminium.

N° 5 - Couloir :

- sol cimenté en assez bon état,
- murs de 0m,50 d'épaisseur enduits au mortier de chaux en bon état badigeon en assez bon état mais usagé par endroits,
- plafond voûté en maçonnerie non enduit - badigeon en bon état,
- porte-fenêtres Sud et Nord usagées avec barres de fermeture en bois - peinture usagée - vitrerie : une vitre brisée,
- 2 sas en béton armé avec 10 ouvertures de 0,20 x 0,10,
- 2 grilles de sécurité en fer carré de 4 cm,
- porte avec 2 serrures de 0,20 x 0,10 et clefs,
- 8 portes de cellules noires de 8 cm d'épaisseur garnies de clous - verrous de 4 cm de diamètre et 0,40 de longueur - serrures de 0,25 x 0,20 avec clefs en bon état - 6 judas munis de verrous horizontaux les cellules Est et Ouest sont munies de doubles portes avec verrous verticaux et horizontaux,
- escalier d'accès au premier étage : marches en tôle - garde-corps métallique en fers ronds et 1/2 ronds.

Installation électrique :

- 3 lampes appliques au plafond avec abat-jour et ampoules,
- 8 interrupteurs en métal pour cellules,
- 1 interrupteur en bakélite.

-(la clef de la porte des cellules 15 et 16 ne fonctionne pas et la clef est brisée).

N° 6 - Cellules noires 1 et 2 :

- chaque compartiment est divisé en 2 cellules avec couloir commun, séparées par un mur de 0,15 de largeur,
- sol carrelage en pierre de taille,
- murs en maçonnerie de 1 m d'épaisseur en bon état avec de nombreuses taches d'humidité - badigeon en assez bon état,
- plafond voûté en bon état - badigeon en assez bon état,

- 2 portes métalliques en tôle et cornières avec verrou horizontal - impostes non vitrées avec 14 barreaux de 3 cm de diamètre - judas de 0,12 x 0,10 avec verrou horizontal - peinture en bon état,
- 2 bas-flancs en bon état.

La cellule de droite est munie d'un châssis vitré à 2 vantaux et d'une grille en barreaux de 4 cm de côté.

Installation électrique :

- 2 lampes d'applique avec réflecteurs.

N° 7 - Cellules noires 3 et 4 :

- sol : carrelage en pierre de taille,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en assez bon état,
- plafond voûté en bon état - badigeon en assez bon état,
- 2 portes en bois de 6 cm d'épaisseur avec verrou horizontal - judas de 27 x 20 avec verrou horizontal,
- cheminée d'aération avec grille en bon état.

Installation électrique :

- 2 fils coupés au plafond.

N° 8 - Cellules 5 et 6 :

- sol carrelage pierre de taille en bon état,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons de séparation de 0,15 d'épaisseur en bon état,
- 2 portes métalliques tôle et cornières en bon état avec verrou horizontal - judas de 0,12 x 0,10 avec verrou horizontal en mauvais état peinture en bon état - imposte armée de barreaux de 3 cm de diamètre
- 2 bas-flancs en bon état.

Installation électrique :

- 2 lampes avec ampoules.

N° 9 - Cellules 7 et 8 :

- sol carrelage en pierre de taille en bon état,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons de séparation de 0,15 d'épaisseur en bon état,
- 2 portes métalliques tôle et cornières en bon état avec verrou horizontal - judas de 0,12 x 0,10 avec verrou horizontal en bon état - peinture en bon état - imposte armée de barreaux de 3 cm de diamètre,
- 2 bas-flancs en bon état.

Installation électrique :

- 2 lampes d'applique avec réflecteurs.

N° 10 - Cellules 9 et 10 :

- sol carrelage en pierre de taille en assez bon état mais usagé,
- murs en maçonnerie en bon état avec quelques dégradations - badigeon en bon état, sauf à l'aplomb des chassis vitrés,
- plafond voûté en bon état - badigeon en bon état,
- 2 portes métalliques en tôle et cornières en bon état - verrou en bon état - 2 judas de 12 x 10 avec verrous horizontaux usagés - imposte armée en bon état - peinture en bon état,
- 2 bas-flancs en bon état mais usagés.

Installation électrique :

- 2 lampes d'applique avec ampoule - manque 1 réflecteur.

N° 11 - Cellules 11 et 12 :

- sol carrelage en pierre de taille en bon état,
- murs en maçonnerie en bon état - badigeon en bon état,
- plafond voûté en bon état avec taches d'humidité, badigeon usagé,
- cloisons de séparation en bon état
- 2 portes métalliques tôle et cornières en bon état avec verrous horizontaux - judas de 0,12 x 0,10 en bon état avec 2 verrous dont un incomplet - imposte armée en bon état - peinture en bon état,
- 2 bas-flancs en bon état.

Installation électrique :

- 2 lampes d'applique avec ampoules sans réflecteurs.

N° 12 - Cellules 13 et 14 :

- sol : carrelage en pierre de taille,
- murs en maçonnerie en bon état - taches d'humidité côté façade - badigeon en assez bon état,
- plafond voûté en bon état - enduit décollé sur 1 m² 50 (cellule 14) badigeon en bon état,
- 2 portes en bois avec verrous en bon état - peinture en bon état - judas de 0,20 x 0,15 en bon état avec verrous horizontaux en bon état,
- 2 bas-flancs en bon état.

Installation électrique :

- 2 lampes d'applique dont une avec réflecteur.

N° 13 - Cellules 15 et 16 :

- sol : carrelage en pierre de taille,
- murs en maçonnerie en bon état avec taches d'humidité côté façade et pignon,
- plafond voûté en bon état - enduit décollé, cellule 15 - badigeon en assez bon état,

- 2 portes métalliques avec verrous en bon état - judas de 0,12 x 0,10 manque 1 verrou, l'autre incomplet - imposte armée en bon état,
- 1 chassis vitré, cellule 16, en mauvais état - manque 1 petit bois - vitrerie complète.

Installation électrique :

- 2 appliques avec ampoules - manque 1 réflecteur.

Logement de surveillant :

N° 14.-

- sol frises de sapin usagées,
- murs en maçonnerie avec taches importantes d'humidité,
- cloisons en isorel en bon état recouvert de papier peint en bon état,
- plafond en isorel en bon état - badigeon usagé,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec crémone en assez bon état - peinture usagée vitrerie complète,
- 1 porte à 1 vantail à panneaux en assez bon état - serrure ordinaire poignée en bois avec clef - peinture usagée,
- 1 cheminée en pierre de taille en assez bon état - foyer en briques,
- placard avec 2 étagères en bon état - porte à 2 vantaux sans serrure - peinture usagée.

Installation électrique :

- 2 fils coupés au plafond,
- 2 prises de courant,
- 1 interrupteur.

N° 15 - Cuisine :

- parquet sapin usagé,
- murs et cloisons : partie enduite au ciment - peinture usagée,
- partie revêtement bois en bon état - peinture usagée,
- plafond : revêtement isorel et bois en bon état,
- 1 porte vitrée à 1 vantail - serrure ordinaire - poignée porcelaine et clef,
- 1 évier de 0,60 x 0,40 avec tablette et panneaux carrelés en bon état,
- 1 robinet en cuivre en bon état,
- 1 cheminée en bois peint en bon état.

Installation électrique :

- 2 douilles pendantes,
- 3 interrupteurs et 2 prises de courant.

N° 16 :

- parquet frises de sapin en assez bon état,
- murs et cloisons revêtement isorel - papier point en assez bon état,
- plafond en isorel en bon état - peinture usagée,
- 1 fenêtre à 4 vantaux avec crémaillère en assez bon état - vitrerie complète peinture usagée,
- 1 porte à 1 vantail à panneaux en assez bon état - serrure ordinaire avec clef et poignée bouton bois - peinture usagée,
- cheminée bois peint en bon état - peinture usagée,
- cloison en isorel (séparative)

Installation électrique :

- 2 douilles pendantes,
- 2 interrupteurs,
- 1 prise de courant.

- 1er ETAGE -

N° 1 - Salle 25 :

- Cette salle comprend 4 cellules individuelles avec portes -
- les cloisons longitudinales ont 2 m 20 de hauteur et la cloison transversale séparant deux cellules est prolongée jusqu'à la voûte,
- une grille de sécurité composée de cornières et de fers à U est placée au-dessus de chaque cellule au niveau de la cloison transversale,
- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons séparatives en briques enduites au mortier de ciment - badigeon en assez bon état, usagé près de la fenêtre,
- plafond voûté non enduit - blanchiment en bon état,
- 4 portes à 1 vantail en bois de 3 cm d'épaisseur avec verrou de 0,025 de diamètre et 0,25 de longueur - judas de 0,15 x 0,12 avec verrou - ensemble en bon état - peinture usagée,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec barreaux, usagée - peinture usagée - vitrerie complète,
- 4 étagères posées sur consoles en fer en bon état,
- 4 bancs en bon état,
- 8 crochets de hamac.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec globe en verre

N° 2 - Salle 24 :

- Cette salle comprend 4 cellules individuelles avec portes,
- les cloisons longitudinales ont 2 m 20 de hauteur et la cloison transversale séparant deux cellules est prolongée jusqu'à la voûte,
- une grille de sécurité composée de cornières et de fers à U est placée

- au-dessus de chaque cellule au niveau de la cloison transversale,
- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons séparatives en briques enduites au mortier de ciment - badigeon en assez bon état, usagé près de la fenêtre,
- plafond voûté non enduit - blanchiment en bon état,
- 4 portes à 1 vantail en bois de 3 cm d'épaisseur avec verrou de 0,025 de diamètre et 0,25 de longueur - judas de 0,15 x 0,12 avec verrou, ensemble en bon état - peinture usagée,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec barreaux, usagée - peinture usagée - vitrerie complète,
- 4 étagères posées sur consoles en fer en bon état,
- 4 bancs en bon état,
- 8 crochets de hamac.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec globe en verre.

N° 3 - Salle 23 :

- Cette salle n'est pas divisée en cellules.
- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs en bon état - badigeon en bon état,
- plafond voûté en bon état - enduit décollé en de nombreux endroits - badigeon en bon état,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec barreaux, usagée - peinture usagée - vitrerie complète,
- 2 étagères en bois posées sur consoles en bon état,
- 8 crochets de hamac,
- 1 bas-flanc collectif sur toute la longueur de la salle.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec ampoule.

N° 4 - Salle 22 :

- Cette salle n'est pas divisée en cellules.
- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs en bon état avec nombreuses taches d'humidité - badigeon usagé,
- plafond voûté en bon état - enduit décollé sur presque toute la surface - nombreuses taches d'humidité - badigeon en assez bon état mais usagé,
- 1 fenêtre murée avec ouverture grillagée de 0,43 x 0,43 - peinture des vantaux usagée - vitrerie complète,
- 1 étagère,
- 6 consoles en fer pour étagères,
- 1 bas-flanc collectif.

Installation électrique :

- 1 lampe pendante au plafond.

N° 5 - Salle 21 :

- Cette salle comprend 4 cellules individuelles avec portes -
- les cloisons longitudinales ont 2 m 20 de hauteur et la cloison transversale séparant deux cellules est prolongée jusqu'à la voûte,
- une grille de sécurité composée de cornières et de fers à U est placée au-dessus de chaque cellule au niveau de la cloison transversale,
- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons séparatives en briques enduites au mortier de ciment - badigeon en assez bon état, usagé près de la fenêtre,
- plafond voûté non enduit - blanchiment en bon état,
- 4 portes à 1 vantail en bois de 3 cm d'épaisseur avec verrou de 0,025 de diamètre et 0,25 de longueur - judas de 0,15 x 0,12 avec verrou - ensemble en bon état - peinture usagée,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec barreaux, en mauvais état, difficulté de fermeture - vitrerie complète,
- 4 étagères posées sur consoles en fer en bon état,
- 4 bancs en bon état,
- 8 crochets de hamac.

Installation électrique :

- 1 lampe pendante.

N° 6 - Salle de douches :

- sol cimenté en bon état,
- murs enduits en bon état - badigeon en bon état - taches d'humidité côté façade,
- plafond voûté en bon état - enduit décollé en quelques endroits - taches d'humidité côté façade - badigeon en assez bon état,
- 1 porte vitrée à 2 vantaux avec loquet à pousier et 2 verrous verticaux - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 grille de sécurité en barreaux de 4 cm de côté en bon état - peinture très usagée,
- 1 grille de protection en barreaux de 6 cm doublée d'un treillis en fer, mailles de 5 cm x 5 cm, sur une hauteur de 2 m,
- 6 lavabos collectifs longitudinaux montés sur cornières, très usagés - 2 évacuations en mauvais état (tôle crevée),
- 2 rampes métalliques avec 12 robinets en cuivre en bon état,
- 1 rampe avec 6 pommes de douches en bon état - tirette en mauvais état,
- bac à douches cimenté avec caillebotis état neuf,
- 40 porte-manteaux en bois en bon état - peinture très usagée.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec abat-jour tôle et ampoule.

N° 7 - Salle 20 :

- Cette salle comprend 4 cellules individuelles avec portes -
- les cloisons longitudinales ont 2 m 20 de hauteur et la cloison transversale séparant deux cellules est prolongée jusqu'à la voûte,
- 1 grille de sécurité composée de cornières et de fers à U est placée au-dessus de chaque cellule au niveau de la cloison transversale,
- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons séparatives en briques enduites au mortier de ciment - badigeon en assez bon état, usagé près de la fenêtre,
- plafond voûté non enduit - blanchiment en bon état,
- 4 portes à 1 vantail en bois de 3 cm d'épaisseur avec verrou de 0,025 de diamètre et 0,25 de longueur - judas de 0,15 x 0,12 avec verrou - ensemble en bon état - peinture usagée,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec barreaux, usagée - peinture usagée - vitrerie complète,
- 4 étagères posées sur consoles en fer en bon état,
- 4 bancs en bon état,
- 8 crochets de hamac.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec globe en verre.

N° 8 - Salle 19 :

- Cette salle comprend 4 cellules individuelles avec portes -
- les cloisons longitudinales ont 2 m 20 de hauteur et la cloison transversale séparant deux cellules est prolongée jusqu'à la voûte,
- 1 grille de sécurité composée de cornières, de fers à U est placée au-dessus de chaque cellule au niveau de la cloison transversale,
- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons séparatives en briques enduites au mortier de ciment - badigeon en assez bon état, usagé près de la fenêtre,
- plafond voûté non enduit - blanchiment en bon état,
- 4 portes à 1 vantail en bois de 3 cm d'épaisseur avec verrou de 0,025 de diamètre et 0,25 de longueur - judas de 0,15 x 0,12 avec verrou - ensemble en bon état - peinture usagée,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec barreaux, usagée - peinture usagée - vitrerie complète,
- 4 étagères posées sur consoles en fer en bon état,
- 4 bancs en bon état,
- 8 crochets de hamac.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec globe en verre.

N° 9 - Préau couvert :

- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs en maçonnerie enduits, en bon état - badigeon en bon état,
- plafond voûté en maçonnerie en bon état - badigeon en bon état,
- 1 grille de protection avec porte en bon état - 2 serrures de 21 x 13 avec clefs en bon état,
- 1 grille de sécurité avec porte en barreaux en bon état,
- imposte armée avec grillage de protection en mailles de 5 x 5,
- 6 consoles en fer pour étagères,
- 2 bancs posés sur massifs en maçonnerie en bon état mais usagés - peinture noire en bon état.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec abat-jour métallique et ampoule.

N° 10 - Salle 13 :

- Cette salle comprend 4 cellules individuelles avec portes,
- les cloisons longitudinales ont 2 m 20 de hauteur et la cloison transversale séparant deux cellules est prolongée jusqu'à la voûte,
- 1 grille de sécurité composée de cornières et de fers à U est placée au-dessus de chaque cellule au niveau de la cloison transversale,
- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs de 1 m d'épaisseur en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons séparatives en briques enduites au mortier de ciment - badigeon en assez bon état, usagé près de la fenêtre,
- plafond voûté non enduit - blanchiment en bon état,
- 4 portes à 1 vantail en bois de 3 cm d'épaisseur avec verrou de 0,025 de diamètre et 0,25 de longueur - judas de 0,15 x 0,12 avec verrou - ensemble en bon état - peinture usagée,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec barreaux, usagée - peinture usagée - vitrerie complète,
- 4 étagères posés sur consoles en fer en bon état,
- 4 bancs en bon état,
- 8 crochets de hamac.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec globe en verre.

N° 11 - Salle 17 :

- Cette salle n'est pas divisée en cellules,
- sol : carrelage en pierre de taille - une partie enduite au mortier de ciment usagé,
- murs en maçonnerie en bon état avec taches d'humidité côté pignon et angle façade - badigeon usagé,
- plafond voûté en maçonnerie en bon état - enduit décollé en de nombreux endroits - taches d'humidité angle façade et pignon - badigeon usagé,

- 1 fenêtre murée avec ouverture armée de 60 x 40 - 2 vantaux usagés - peinture en mauvais état - vitrerie complète,
- 2 étagères : une transversale, l'autre longitudinale, montées sur consoles en fer en bon état,
- 2 consoles pour étagères,
- 1 bas-flanc collectif.

N° 12 - couloir :

- sol : carrelage en pierre de taille en bon état mais usagé,
- murs en maçonnerie enduits au mortier de chaux en bon état - badigeon en bon état,
- plafond voûté en bon état non enduit - badigeon en bon état,
- 1 fenêtre à 2 vantaux à espagnolette très usagée, badigeon usagé - vitrerie bonne,
- 1 grille de protection en barreaux de 4 cm très usagée, doublée d'un treillis en très mauvais état,
- 9 portes de cellules en bois de 0,08 d'épaisseur garnies de clous - verrous de 0,04 de diamètre et 0,45 de longueur - serrures de 0,22 x 0,17, en bon état mais usagés - judas de 0,30 x 0,26 avec pentures et verrou horizontal - peinture en bon état mais usagée,
- porte (salle de douches) à 2 vantaux dont 1 très usagé à la partie inférieure - loquet à pucier en bon état mais usagé - 1 targette (manque le bouton) - 3 verrous verticaux en bon état de fonctionnement - 1 verrou horizontal intérieur - peinture de l'ensemble usagé,
- porte (préau couvert) à 2 vantaux - 1 panneau en mauvais état côté droit - loquet à pucier en bon état mais usagé - 1 targette - 4 verrous verticaux - peinture de l'ensemble usagée,
- porte (couloir) métallique, cornière et tôle en bon état - serrure ordinaire avec bouton double en porcelaine et clef - peinture assez bon état mais usagée,
- 1 porte (escalier d'accès aux logements des surveillants) en chêne de 8 cm d'épaisseur avec verrou - peinture usagée.

Installation de chauffage central :

- 1 chaudière "Idéal Classic",
- 1 ballon d'eau chaude,
- tuyauterie avec mélangeur et un vase d'expansion en bon état,

Logement de surveillant

N° 13 - Chambre :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons maçonnerie en bon état - papier peint usagé - taches d'humidité près de la façade et pignon,
- plafond en plaques d'isolcol en bon état - badigeon écaillé,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec crémonne usagée - peinture très usagée.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond,
- 1 interrupteur.

N° 14 - Chambre :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état taches importantes d'humidité côté plignon et sur le mur d'allège - papier point usagé,
- plafond en plaques d'isorel en bon état - badigeon en mauvais état,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec crémone en bon état - peinture en assez bon état,
- 1 porte de communication avec la chambre 13, en bon état - serrure ordinaire poignée double en bois - manque la clef - peinture en assez bon état,
- 1 porte de communication avec la cuisine, en bon état - loquet à pousier usagé - serrure bénarde grand modèle avec clef - peinture en assez bon état.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond,
- 1 interrupteur en bakélite.

N° 15 - Cuisine :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état - papier point en assez bon état,
- plafond en plaques d'isorel en bon état - badigeon en assez bon état,
- 1 fenêtre à 2 vantaux usagée avec crémone - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 évier en bon état avec placard sous évier en bon état - porte à 2 vantaux sans fermeture.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond,
- 2 interrupteurs.

N° 15 bis - Vestibule :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état - peinture usagée,
- plafond en plaques d'isorel en bon état - badigeon assez bon état,
- 1 porte d'entrée usagée - loquet à pousier - serrure bénarde grand modèle avec clef,
- 1 porte de communication vitrée en assez bon état mais usagée - serrure ordinaire - manque la clef et la poignée - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 placard avec porte à 1 vantail - serrure bénarde avec clef - peinture très usagée.

Installation électrique :

- 1 douille applique au plafond avec abatjour en tôle,
- 1 interrupteur en bakélite.

Logement du Mtrc surveillant :

N° 16 - Cuisine-salle-à-manger :

- parquet frises de sapin très usagé,
- murs et cloisons en bon état - badigeon en assez bon état,
- plafond voûté en bon état - badigeon en bon état,
- 1 porte d'entrée à 1 vantail en assez bon état mais usagée avec loquet à pousier et serrure bénarde en bon état,
- 2 portes vitrées avec panneaux en isorel en bon état - serrures ordinaires avec clef, sans poignée - peinture en bon état - vitrerie complète,
- 1 fenêtre à 2 vantaux en bon état mais usagée - peinture en assez bon état - vitrerie complète,
- 1 cheminée en bois avec ébrasement en assez bon état - avant-foyer en briques rouges,
- 1 placard avec 4 étagères en bon état avec porte à 1 vantail avec targette - peinture en assez bon état,
- cloison séparative en isorel double en bon état, vitrée à la partie supérieure.

Installation électrique :

- 2 lampes pendantes,
- 1 prise de courant.

N° 17 - Chambre :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état - badigeon en assez bon état,
- plafond fendu au-dessus de la fenêtre,
- 1 fenêtre à 2 vantaux en bon état mais usagée - peinture en assez bon état - vitrerie complète,
- 1 porte en bon état,
- 1 placard avec 4 étagères en bon état - porte à 1 vantail sans serrure ni targette - peinture en assez bon état.

Installation électrique :

- 1 douille pendante,
- 1 interrupteur.

- 2ème ETAGE -

N° 1 - Salle 26 :

N° 2 - Salle 27 :

N° 3 - Salle 28 :

N° 4 - Salle 29 :

N° 5 - Salle 30 :

- Chaque salle est divisée en 4 cellules par 2 cloisons longitudinales de 2 m 35 de hauteur et par une cloison transversale menée jusqu'au plafond,
- chaque cellule est munie d'une porte,
- une grille de protection en cornières est placée au-dessus de chaque cellule, entre la cloison longitudinale et le mur,
- le couloir de la salle 26 mesure 1 m 30, celui des autres salles ne mesure que 0 m 82,
- sol : chape cimentée en bon état,
- murs en maçonnerie en bon état - badigeon en bon état,
- cloisons en briques enduites en bon état - badigeon en bon état,
- plafond en bon état - badigeon en bon état,
- 4 portes en bois de 3 cm d'épaisseur en bon état avec verrou horizontal de 3 cm de diamètre et 0,25 de longueur - judas de 0,12 x 0,15 en bon état avec verrou petit modèle,
- 1 fenêtre à 2 vantaux à espagnolette très usagée - peinture en mauvais état - vitrerie complète - grille de protection extérieure en barreaux de 0,045 en assez bon état mais usagée - peinture en mauvais état,
- 4 bas-flancs en bon état,
- 4 étagères en bon état.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec ampoule.

N° 6 - Salle 31 :

- Cette salle est divisée par 2 couloirs : un longitudinal de 0 m 92 dans la partie centrale et un autre de 0 m 98 de longueur, le long de la façade arrière de l'immeuble,
- la séparation est réalisée par des cloisons de 0,12 d'épaisseur enduites au mortier de ciment,
- une grille de sécurité en barreaux de 0,03 de diamètre est placée au-dessus de chaque cellule,
- la partie de droite comprend 3 cellules de 1 m 83 de largeur,
- la partie de gauche comprend 4 cellules de 1 m 38 de largeur.
- sol cimenté en bon état,

- murs et cloisons en bon état - badigeon en bon état,
- plafond enduit en bon état - badigeon en bon état,
- 2 fenêtres à espagnolettes à 2 vantaux, usagées - peinture en mauvais état - vitrerie : 2 vitres fêlées - grille extérieure de sécurité en barreaux de 0,045 de côté - peinture usagée,
- 4 portes en frises de 0,04 d'épaisseur en très bon état avec verrou de 0,025 de diamètre et 0,27 de longueur, état neuf - peinture en assez bon état mais usagée,
- 4 bas-flancs.

Installation électrique :

- 5 lampes d'applique au plafond avec ampoules et abat-jour métalliques.

N° 7 - Salle 32 :

- Cette salle est divisée par un couloir longitudinal de 1 m 52 de largeur et un couloir transversal de 0,82 le long de la façade et les 5 cellules sont situées uniquement à droite de la porte d'entrée.
- chaque cellule est isolée par un mur de 2 m 35 de hauteur avec grille de sécurité en barreaux de 0,03, à la partie supérieure,
- sol : chape cimentée en bon état,
- murs et cloisons en bon état avec badigeon en bon état,
- plafond enduit avec quelques dégradations, en bon état - badigeon en bon état,
- 5 portes en frises de 0,04 d'épaisseur avec verrou horizontal, état neuf - peinture assez bon état mais usagée,
- 1 fenêtre à espagnolette à 2 vantaux usagée, peinture en mauvais état - vitrerie complète, - 1 grille extérieure de sécurité en barreaux de 0,04 de côté, en bon état mais usagée - peinture en mauvais état,
- 5 bas-flancs en bon état.

Installation électrique :

- 3 lampes d'applique au plafond, - manque 1 abat-jour et une ampoule.

N° 8 - Couloir :

- sol cimenté en assez bon état avec quelques fentes et raccords de ciment,
- murs enduits au mortier de chaux en bon état - badigeon en bon état,
- plafond enduit en bon état - badigeon en bon état,
- 10 portes de salle de 0,08 d'épaisseur en bon état mais usagées avec verrous horizontaux de 0,035 de diamètre et 0,40 de longueur serrures de 0,25 x 0,18 usagées - judas de 0,25 x 0,30 avec pentures et verrou horizontal de 1 cm de longueur - peinture en assez bon état mais usagée,
- 2 portes de communication avec couloir et logement de gardien, de 0,08 d'épaisseur en bon état mais usagées avec verrous horizontaux de 0,035 de diamètre et 0,40 de longueur - serrures de 0,25 x 0,18 usagées,

- 2 fenêtres à espagnolettes usagées - peinture en mauvais état - vitrerie complète, - 2 grilles extérieures de protection en bon état mais usagées - peinture en mauvais état,
- 2 groupes de 4 caissons avec étagères en assez bon état mais usagés portes à 1 vantail, grillagées ou à claire-voie usagées avec serrures et clefs - peinture usagée,
- 1 escalier métallique d'accès au 3ème étage en très bon état.

Installation électrique :

- 5 lampes au plafond avec abat-jour métallique et ampoule.

N° 9 - Salle 33 :

- sol cimenté en assez bon état avec quelques fentes,
- murs enduits en bon état avec quelques dégradations et taches d'humidité - badigeon usagé,
- plafond enduit en bon état avec quelques taches d'humidité - badigeon en assez bon état,
- 1 fenêtre à espagnolette usagée, peinture en mauvais état - vitrerie complète - grille de sécurité extérieure en bon état mais usagée - peinture en mauvais état,
- 1 étagère à 6 compartiments montée sur consoles en fer en bon état peinture usagée,
- 1 étagère longitudinale en bon état,
- 1 bas-flanc collectif en bon état mais usagé - traverse inférieure dégradée et fendue.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec abat-jour et ampoule.

N° 10 - Salle 34 :

N° 11 - Salle 35 :

- sol cimenté en assez bon état avec quelques fentes,
- murs enduits en bon état avec quelques dégradations et taches d'humidité - badigeon usagé,
- plafond enduit en bon état avec quelques taches d'humidité - badigeon en assez bon état,
- 1 fenêtre à espagnolette usagée, peinture en mauvais état - vitrerie complète - grille de sécurité extérieure en bon état mais usagée - peinture en mauvais état,
- 1 étagère longitudinale en bon état,
- 1 bas-flanc collectif en bon état.

Installation électrique :

- 1 lampe centrale avec abat-jour et ampoule.

Logement de surveillant

N° 12 :

- parquet frises de sapin très usagé,
- murs et cloisons en bon état, recouverts de papier peint en bon état,
- plafond en briques - enduit en bon état - badigeon usagé,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec crémonne - manque la poignée - peinture en mauvais état - vitrerie complète,
- 1 porte à panneaux en bon état avec serrure ordinaire sans clef ni poignée,
- 1 cloison séparative vitrée à la partie supérieure, en bon état peinture usagée avec porte à 1 vantail en bon état - manque la clef.

Installation électrique :

- 2 douilles pendantes au plafond,
- 2 interrupteurs,
- 1 prise de courant.

N° 13 - Cuisine-Salle à manger :

- parquet frises en mauvais état, réparé sommairement,
- murs et cloisons en bon état - peinture à l'eau,
- plafond usagé - badigeon en mauvais état,
- 1 fenêtre usagée - peinture en mauvais état - vitrerie complète,
- 2 portes vitrées à 1 vantail en bon état - serrure ordinaire avec poignée sans clef - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 évier en assez bon état avec paillasson et placard sous évier, le tout en assez bon état - peinture en mauvais état.
- porte d'entrée en bois de 3 cm d'épaisseur avec loquet à pousier et serrure béarnaise avec clef - peinture très usagée,
- cloison séparative vitrée à la partie supérieure avec porte - peinture en bon état.

Installation électrique :

- 2 fils coupés au plafond,
- 2 prises de courant,
- 2 interrupteurs.

Logement de surveillant

N° 14 :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état, peints à la peinture à l'eau,
- plafond en assez bon état avec taches d'humidité,
- 1 fenêtre avec crémonne usagée, peinture en mauvais état - vitrerie complète,
- 1 évier avec paillasson et placard sous évier en assez bon état - peinture usagée - panneau carrelé avec 12 carreaux en mauvais état ou brisés,
- 1 porte vitrée à 1 vantail avec serrure ordinaire avec poignée en bois - manque la clef - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 porte d'entrée de 3 cm d'épaisseur à 1 vantail avec serrure de sûreté et poignée - peinture usagée,
- cloison séparative en briques, vitrés à la partie supérieure - peinture usagée.

Installation électrique :

- 2 douilles pendantes au plafond,
- 2 prises de courant,
- 2 interrupteurs.

N° 15 - Chambre :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état - papier peint en bon état,
- plafond en bon état - badigeon en bon état,
- 2 fenêtres usagées avec crémonnes - peinture en assez bon état - vitrerie complète,
- 1 porte pleine à 1 vantail en bon état - serrure ordinaire avec bouton double en bois sans clef - peinture en assez bon état,
- 1 porte vitrée à 1 vantail en bon état avec serrure bec de cane, poignée double en aluminium - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 fausse cheminée en bois peint en bon état.

Installation électrique :

- 2 douilles,
- 3 interrupteurs,
- 3 prises de courant.

3^{ème} ETAGE

Logement de gardien

N° 1 :

- parquet frises de sapin en assez bon état mais usagé,
- murs et cloisons en bon état avec taches d'humidité côté façade et pignon - badigeon en assez bon état,
- plafond enduit avec quelques dégradations et taches d'humidité - badigeon usagé,
- 1 fenêtre avec crémonne usagée - peinture en mauvais état - vitrerie complète,
- 1 porte pleine à 1 vantail en bon état avec serrure ordinaire, poignée double en aluminium - manque la clef - montant d'hubriserie réparé au niveau de la gâche.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond avec abat-jour en tôle,
- 1 interrupteur en porcelaine.

N° 2 - Cuisine :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état avec taches d'humidité, côté pignon - badigeon en assez bon état mais usagé,
- plafond enduit avec quelques dégradations et taches d'humidité - badigeon usagé,
- 1 fenêtre en bon état avec crémonne - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 porte à 1 vantail usagée - serrure ordinaire avec poignée double en métal - manque la clef - peinture usagée,
- 1 évier avec paillasson et placard sous évier en bon état - peinture usagée - panneau carrelé usagé : 2 carreaux brisés.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond,
- 1 interrupteur en porcelaine,
- 1 prise de courant.

N° 3 - Salle à manger :

- parquet frises de sapin en bon état,
- murs et cloisons usagés avec fentes, fissures et dégradations partielles - taches importantes d'humidité côté pignon - badigeon usagé,
- plafond en assez bon état - enduit décollé au-dessus de la porte de communication avec la cuisine - badigeon en mauvais état,
- 1 fenêtre avec crémonne en assez bon état - peinture usagée - vitrerie complète,

- 1 porte vitrée en assez bon état - serrure ordinaire avec bouton double en bois - manque la clef - peinture usagée - vitrerie complète
- 1 fausse cheminée en bois en bon état - peinture usagée.

Installation électrique :

- 2 fils coupés au plafond,
- 1 interrupteur en porcelaine.

N° 3 bis - Vestibule :

- fermé par une cloison séparative avec la salle à manger,
- 1 porte d'entrée pleine à 1 vantail avec serrure ordinaire - poignée double métal et clef - peinture en assez bon état mais usagée.

Installation électrique :

- 1 lampe d'applique avec ampoule,
- 1 interrupteur extérieur.

N° 4 - Sacristie de la chapelle :

- parquet usagé,
- murs et cloisons en assez bon état avec de nombreuses fissures - peinture en assez bon état - plâtre de la corniche décollé au-dessus de la porte sur 1 m - plinthe en mauvais état,
- plafond enduit au plâtre avec taches d'humidité - badigeon en assez bon état,
- 1 porte en bon état avec serrure - poignée double en bois - manque la clef,
- 1 fenêtre en très bon état avec crémonne - peinture en bon état - grille de sécurité en barreaux de 2 cm de diamètre, doublée d'un grillage métallique.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond avec abat-jour en tôle et ampoule,
- 1 interrupteur en bakélite,
- 1 prise de courant en porcelaine.

N° 5 - Chapelle :

- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état avec quelques fissures et taches d'humidité - peinture en assez bon état, usagée côté façade,
- plafond enduit au plâtre en bon état avec taches d'humidité - badigeon usagé,
- 3 fenêtres en bon état avec crémonne - peinture usagée - vitrerie complète - grille de sécurité en barreaux de 2 cm de diamètre, doublée d'un grillage métallique en mauvais état,
- 1 porte de communication avec la sacristie en bon état - serrure ordinaire avec clef et poignée double en bois,

- 1 porte de communication avec le couloir en bon état - serrure ordinaire avec bouton double - manque la clef - peinture en bon état

Installation électrique :

- 3 lampes au plafond avec abat-jour en tôle et ampoule,
- 1 interrupteur en bakélite.

N° 6 - Salles 1 et 2 :

- Comprenant 2 couloirs longitudinaux et un couloir transversal, côté façade, rue Pierre Ozanne.
- Cette pièce est divisée en 8 cellules munies chacune d'une porte
- les cloisons séparatives mesurent 2 m 35 de hauteur,
- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en bon état avec quelques dégradations - blanchiment en bon état,
- 2 fenêtres en bon état avec crémonnes - manque le godet inférieur à la fenêtre de droite,
- grille de protection en barreaux de 2 cm, doublée d'un grillage métallique en mauvais état - peinture des fenêtres en assez bon état,
- 8 portes de 3 cm,5 d'épaisseur en frises bouvetées - varrous horizontaux en très bon état,
- 4 bas-flancs en bon état.

Installation électrique :

- 3 lampes au plafond avec abat-jour en tôle et ampoules.

Logement de gardien

N° 7 - Cuisine-salle à manger et chambre :

- pièce unique avec cloison séparative en briques avec chassis vitré à la partie supérieure,
- parquet frises de sapin usagé,
- murs et cloisons en assez bon état avec taches importantes d'humidité - badigeon usagé,
- 1 fenêtre usagée avec crémonne - peinture en mauvais état - vitrerie complète,
- 1 porte à 1 vantail état neuf - serrure ordinaire avec poignée double en porcelaine - manque la clef - peinture bon état,
- 2 portes vitrées avec poignées doubles en porcelaine et clefs - peinture usagée,
- 1 évier monobloc avec placard sous évier, état neuf.

Installation électrique :

- 2 lampes,
- 3 interrupteurs.

Logement de gardien

N° 8 :

- parquet usagé,
- murs en bon état avec quelques fissures -
- double cloison séparative en isorel avec le logement n° 7 - badigeon en assez bon état,
- plafond en béton armé en bon état - badigeon en bon état,
- 1 fenêtre en bon état avec crémonne - peinture en assez bon état - vitrerie : 1 vitre fêlée,
- 2 portes à panneaux en isorel et en bois - serrures ordinaires - bouton double en porcelaine - manque 1 clef - peinture en bon état,
- 1 évier avec paillasson usagé, placard sous évier avec porte à 2 vantaux et verrou horizontal.

Installation électrique :

- 1 douille au plafond,
- 1 interrupteur,
- 1 patère pour prise de courant.

N° 9 - Chambre-salle à manger :

- parquet usagé,
- murs et cloisons en bon état avec taches d'humidité côté façade - badigeon usagé,
- 1 fenêtre avec crémonne en bon état - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 placard d'attache dans l'angle avec porte à frise - peinture en bon état.

Installation électrique :

- 2 fils coupés au plafond,
- 1 lampe d'applique et 2 interrupteurs.

Logement de gardien

N° 10 - Cuisine :

- parquet frises de sapin très usagé,
- murs et cloisons en bon état - taches d'humidité côté façade - badigeon usagé,
- plafond en béton armé en bon état - badigeon en bon état,
- 1 fenêtre usagée avec crémonne - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 porte d'entrée à frises en bon état - serrure ordinaire avec poignée double en métal et clef - peinture en assez bon état,
- cloison séparative en briques en bon état - vitrée à la partie supérieure - peinture usagée - vitrerie complète,

- 1 porte en bois à 1 vantail en bon état - serrure ordinaire avec poignée double en porcelaine - manque la clef - peinture usagée,
- 1 porte de communication avec la chambre en bon état - serrure ordinaire avec poignée double en porcelaine - manque la clef,
- 1 évier avec paillasson usagé et placard sous évier avec porte à 2 vantaux et targette - peinture très usagée.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond,
- 1 lampe applique,
- 2 interrupteurs cuivrés,
- 2 prises de courant.

N° 11 - Chambre :

- parquet, frises de sapin usagé,
- murs en bon état - badigeon en bon état,
- cloison séparative vitrée à la partie supérieure avec porte - peintures en assez bon état, vitrerie complète,
- plafond en béton armé - badigeon en bon état,
- 1 fenêtre usagée avec crémonne - peinture usagée,
- 1 porte (cloison séparative) en bon état avec serrure ordinaire - poignée double en porcelaine - manque la clef - peinture usagée,
- 1 porte pleine à 1 vantail communiquant avec la cuisine, en bon état - manque la cheminée, - avant -foyer en briques très usagé.

Installation électrique :

- 2 lampes au plafond,
- 1 lampe applique,
- 2 interrupteurs.

Logement de gardien

N° 12 :

- parquet frises de sapin en assez bon état,
- murs et cloisons en bon état - badigeon en assez bon état,
- plafond enduit avec quelques dégradations - blanchiment en assez bon état,
- 1 fenêtre en assez bon état avec crémonne - peinture en mauvais état vitrerie complète,
- 1 placard sans étagères avec porte à 1 vantail sans serrure - peinture usagée,
- 1 porte à 1 vantail en bon état - serrure ordinaire avec poignée sans clef - peinture usagée,
- cloison séparative en briques, vitrée à la partie supérieure,
- 1 évier avec paillasson en bon état - panneau carrelé en assez bon état,
- 1 placard de cuisine sans étagères - porte à 1 vantail sans serrure peinture usagée.

Installation électrique :

- 2 lampes,
- 3 interrupteurs,
- 1 prise de courant.

N° 13 - Chambre :

- parquet frises de sapin en assez bon état mais usagé,
- murs et cloisons usagés avec fentes, fissures et taches d'humidité badigeon usagé,
- plafond en béton enduit au plâtre en bon état avec quelques taches d'humidité,
- 1 porte d'entrée en assez bon état - serrure avec poignée et clef, peinture usagée,
- 1 fenêtre usagée avec crémone - peinture usagée - vitrerie complète manque le godet inférieur à la crémone,
- 1 fausse cheminée en bois peint en bon état,
- cloison séparative en briques vitrées à la partie supérieure - peinture usagée - vitrerie complète.

Installation électrique :

- 2 lampes au plafond,
- 2 interrupteurs dont 1 en mauvais état.

Logement de surveillant

N° 14 - cuisine :

- parquet frises de sapin en bon état mais usagé,
- murs et cloisons en assez bon état avec fissures - badigeon en assez bon état mais usagé,
- plafond en assez bon état - enduit décollé par endroits - badigeon usagé - traces d'humidité au-dessus de la fenêtre,
- 1 fenêtre usagée avec crémone - peinture usagée - vitrerie complète
- 1 porte d'entrée à frises en assez bon état mais usagé - loquet à pousier et serrure bernarde avec clef - peinture usagée,
- 1 évier avec peillasson en assez bon état - panneau carrelé très usagé - 6 carreaux brisés ou en mauvais état,
- cloison séparative en briques, vitrée à la partie supérieure - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 porte de communication vitrée en assez bon état avec serrure et poignée bec de cane, clef.

Installation électrique :

- 2 lampes au plafond,
- 2 interrupteurs,
- 1 prise de courant.

N° 15 - Chambre :

- parquet en bon état,
- murs et cloisons en assez bon état avec nombreuses taches d'humidité - badigeon en assez bon état,
- plafond en assez bon état avec taches d'humidité - badigeon en assez bon état,
- 1 fenêtre usagée avec crémone - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 porte en assez bon état mais usagée - montant réparé au niveau de la gâche - peinture usagée - serrure ordinaire usagée.

Installation électrique :

- 1 lampe au plafond,
- 1 interrupteur,
- 1 prise de courant.

N° 16 - Chambre :

- parquet en bon état,
- murs et cloisons usagés - taches d'humidité très importantes côté façade - badigeon usagé,
- plafond usagé avec infiltration d'eau - badigeon usagé,
- 1 fenêtre en assez bon état avec crémone - peinture en assez bon état - vitrerie complète,
- 1 porte à panneaux en bon état - serrure ordinaire avec poignée double en bois - manque la clef - peinture en assez bon état.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond,
- 1 interrupteur,
- 1 rosace avec fils pendants pour l'installation d'une paire d'allumage.

Couloir :

- parquet frises de sapin, usagé,
- murs et cloisons enduits au mortier de chaux, en bon état - badigeon en bon état,
- plafond en bon état (béton armé) blanchiment en bon état,
- 6 portes blindées de 0,08 d'épaisseur en bon état mais usagées, - verrous horizontaux grand modèle avec serrures - pas de judas - peinture en assez bon état,
- 1 porte métallique - cloisons séparative du couloir) en bon état avec serrure ordinaire, poignée double en aluminium et clef.

Installation électrique :

- 4 lampes pendantes au plafond avec abat-jour en tôle - manque 1 ampoule.

- COMPLES -

- sol cimenté usagé avec de nombreuses fentes et fissures,
- cloisons séparatives en briques dont plusieurs partiellement démolies - nombreuses fentes et taches d'humidité,
- toiture en tôles en très mauvais état, supportée par des fermes métalliques en bon état et des pannes en bois,
- 4 chassis vitrés à 2 vantaux en bon état avec crémones - peinture très usagée - vitrerie complète - grille de sécurité en barreaux de 3 cm de côté, en bon état,
- 1 porte métallique à 1 vantail en bon état - serrure ordinaire avec poignée métallique et clef - 2 verrous horizontaux en bon état - peinture usagée,
- 1 porte métallique en bon état - serrure ordinaire avec poignée double et clef - peinture usagée.

Installation électrique :

- 8 lampes au plafond avec abat-jour en tôle et ampoules,
- 4 interrupteurs en bakélite,
- 3 prises de courant en bakélite.

Logement du Maître Principal, dans la cour

Cuisine :

- sol carrelé en bon état,
- murs et cloisons en bon état avec quelques fissures - peinture usagée,
- plafond enduit au plâtre en bon état - peinture en assez bon état,
- 1 porte vitrée en bon état - serrure ordinaire avec poignée double en aluminium et clef - peinture en assez bon état,
- 1 fenêtre à 3 vantaux avec crémones en bon état - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 évier et une pailleuse en assez bon état mais usagés,
- placard sous évier très usagé - peinture en mauvais état - panneau carrelé en assez bon état mais très usagé,
- 1 placard de cuisine avec étagères en assez bon état - porte à 2 vantaux en bon état - peinture usagée - serrure d'armoire avec clef.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond,
- 1 interrupteur.

Salle à manger :

- parquet frisés de sapin en bon état,
- murs et cloisons enduits au plâtre - papier point en bon état,
- plafond au plâtre en bon état,

- 1 fenêtre à 3 vantaux avec crémones en bon état - peinture en assez bon état - vitrerie complète,
- 1 porte pleine à 1 vantail en bon état - serrure ordinaire avec poignée double en aluminium et clef - peinture en assez bon état,
- 1 cheminée en bois peint en bon état - peinture en assez bon état

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond,
- 1 interrupteur en bakélite.

Vestibule et escalier :

- sol carrelé en bon état - manque 2 plinthes à talon,
- cloisons en briques en bon état avec quelques fissures - peinture en assez bon état,
- plafond en bon état - badigeon usagé,
- 1 placard sans étagères en bon état avec porte pleine en bon état sans clef mais avec poignée,
- porte d'entrée à 1 vantail - serrure à tirette avec clef, usagée
- escalier : marches et contremarches en chêne en bon état - garde-corps à barreaux en bois en bon état - main courante en bois, W.C. à mi-étage en encorbaillement;
- sol carrelé en bon état,
- cloison carrelée sur 1 m. usagée - nombreux carreaux de bordure brisés et fêlés - peinture très usagée,
- plafond au plâtre avec fissures,
- 1 chassis vitré avec targette - peinture en mauvais état - vitrerie complète,
- 1 porte d'entrée vitrée - un montant dégradé au niveau de la serrure - serrure ordinaire avec poignée et clef - peinture usagée vitrerie complète,
- 1 siège à l'anglaise en bon état avec réservoir de chasse et tirette en mauvais état.

Installation électrique :

- 1 douille pendante avec abat-jour en tôle et 1 interrupteur.

- 1er ETAGE -

Chambre Est :

- parquet frisés de sapin en assez bon état,
- murs et cloisons en bon état - papier point en bon état,
- plafond au plâtre en bon état - blanchiment en bon état,
- 1 fenêtre à 3 vantaux avec crémones - peinture en bon état - vitrerie complète,
- 1 porte à 1 vantail en bon état - serrure ordinaire avec clef et poignée - peinture en bon état,
- 1 cheminée en bois murée en briques, en bon état - peinture en bon état - avant-foyer carrelé usagé - 3 carreaux brisés.

Installation électrique :

- 1 lampe d'applique,
- 1 lampe au plafond,
- 1 interrupteur.

Cabinet de toilette :

- sol carrelé en bon état - il manque tous les carreaux dans l'ébrasement,
- murs et cloisons en bon état - peinture en bon état,
- plafond en bon état,
- 1 fenêtre à 2 vantaux avec crémones - peinture usagée - vitrerie complète,
- 1 porte à 1 vantail en bon état avec serrure ordinaire avec clef et poignée - peinture en bon état,
- 1 lavabo en bon état - robinetterie complète.

Installation électrique :

- 1 douille pendante avec abat-jour en tôle,
- 1 lampe d'applique,
- 2 interrupteurs.

Chambre Ouest :

- parquet frises de sapin en assez bon état,
- murs et cloisons en bon état - papier peint en bon état,
- plafond au plâtre en bon état - blanchiment en bon état,
- 1 fenêtre à 3 vantaux avec crémones - peinture en bon état - vitrerie complète,
- 1 porte à 1 vantail en bon état - serrure ordinaire avec clef et poignée - peinture en bon état,
- 1 cheminée en bois murée en briques, en bon état - peinture en bon état - avant-foyer carrelé usagé : 9 carreaux enlevés.

Installation électrique :

- 1 lampe d'applique,
- 1 lampe au plafond,
- 1 interrupteur.

ETAT DESCRIPTIF ET ETAT DES LIEUX EXTERIEUR

- murs en maçonnerie enduits au mortier de ciment, en bon état,
- toiture recouverte d'ardoises en bon état avec conduits de descente en zinc,
- les fenêtres sont munies de volets en bois usagés - manque les barres d'appui,
- W.C. en encorbellement sur piliers, en bon état,
- toiture en zinc très usagée,

- CAVES -

- murs en parpaings en bon état - enduits extérieurement au mortier de ciment en bon état mais usagé,
- toiture en tôles usagée,
- 8 portes à frises avec écharpes très usagées - serrures bénardes avec clefs,
- la division intérieure est réalisée par 3 cloisons transversales et une cloison longitudinale en parpaings, en bon état.

Un bûcher près du réservoir :

- Dimensions : 2 m 30 x 2,75, entièrement en tôles en mauvais état,
- porte à frises très usagée avec loquet à pucier, le tout très usagé peinture en mauvais état.

Citerne en béton en bon état.

- COUR CENTRALE -

Bûcher :

- maçonnerie recouverte en tôle, en bon état - manque gouttières et conduits de descente,
- porte à frises en mauvais état - manque le loquet à pucier - serrure ordinaire avec poignée et clef - peinture en mauvais état,
- cloison séparative usagée.

Lavoir :

- situé à proximité de la porte d'accès à l'Arsenal.
- sol : carrelage en pierre de taille usagé,
- murs en maçonnerie - badigeon très usagé avec taches importantes d'humidité,
- plafond : voligeage apparent, en assez bon état,
- 1 porte d'entrée de 6 cm d'épaisseur très usagée - loquet à pucier très usagé - manque la serrure - peinture en mauvais état,
- 2 encadrements de fenêtres - manque les châssis - 2 vitres posées sommairement sur un fer en T,
- 1 lavoir en pierre de taille en bon état - robinet d'eau en cuivre en bon état mais usagé,
- 1 foyer en briques pour lessivage, très usagé - manque les portes de ventilation.

Installation électrique :

- 1 lampe d'applique usagée,
- 1 interrupteur (l'installation est faite entièrement sous fils volants).

Débarras :

- carrelage en pierre de taille,
- murs en maçonnerie très usagés - enduit en très mauvais état,
- voligeage apparent, sommaire toiture en tôle en très mauvais état,
- 1 porte en assez bon état avec serrure sans clef ni poignée,
- 1 chassis vitré à 2 vantaux en mauvais état - vitrerie complète - peinture en mauvais état,
- 1 encadrement de fenêtre avec 1 vitre posée sommairement.

Installation électrique :

- 1 douille pendante au plafond avec abat-jour en tôle et ampoule,
- 1 interrupteur posé sommairement.

Parc à charbon : recouvert en tôle, en assez bon état.

W.C. et urinoirs :

- cloisons en bon état - badigeon usagé,
- portes en tôle avec loquets à pousier très usagés - peinture en mauvais état,
- 3 sièges à la turque en ciment, usagés,
- 1 siège à l'anglaise en assez bon état - abattant en mauvais état,
- 1 réservoir de chasse pour siège à l'anglaise et un réservoir en tôle, unique pour les 3 autres W.C.,
- toiture en tôle en assez bon état.

Lavoir couvert :

- soubassement en maçonnerie enduit au mortier de ciment,
- cloisonnement en tôle très usagé,
- 2 chassis vitrés fixes, très usagés - 3 vitres brisées,
- couverture en tôle très usagée,
- lavoir en pierre de taille avec robinet d'arrivée d'eau en bon état.

Installation électrique :

- 1 lampe d'applique.
- 2 portes à frises sur jardins, très usagées - verrous horizontaux en bon état de fonctionnement, mais usagés - peinture en mauvais état.
- 2 robinets (1 eau potable - 1 eau industrielle)
- 1 bouche d'incendie,

- 1 cloche d'alarme avec corde,
- 1 mât de pavillon.

Porte d'entrée sur la rue de Pontaniou :

- porte à 1 vantail de 6 cm d'épaisseur avec 4 verrous horizontaux
- 2 serrures en état de fonctionnement - peinture en mauvais état.

Fait à BREST, le 25 Juillet 1952.

L'Agent Technique Principal LABLA,

Labla